

التغيرات المناخية وتأثيرها على مباني الطوب اللبن بموقع حفائر عرب الحصن

إعداد

د. عماد الدين إبراهيم حامد

مدرس ترميم العمارة الأثرية - قسم علوم الآثار والحفائر
بكلية الآثار - جامعة عين شمس

د. إيمان محمد نبيل إبراهيم

مدرس ترميم المواد العضوية - قسم علوم الآثار والحفائر
بكلية الآثار - جامعة عين شمس

التغيرات المناخية وتأثيرها على مباني الطوب اللبن بموقع حفائر عرب الحصن

د. عماد الدين إبراهيم حامد ... مدرس ترميم العمارة الأثرية - قسم علوم الآثار والحفائر
بكلية الآثار - جامعة عين شمس
د. إيمان محمد نبيل إبراهيم ... مدرس ترميم المواد العضوية - قسم علوم الآثار والحفائر
بكلية الآثار - جامعة عين شمس

ملخص:

التعريف بحفائر عرب الحصن، ومقدمة تاريخية عن الموقع، والآثار المكتشفة من موقع حفائر عرب الحصن، والموقع الحالي لحفائر عرب الحصن، ومباني الطوب اللبن المكتشفة بحفائر عرب الحصن، وتقنيات التنفيذ القديمة لبناء تلك المباني، وخامات البناء، ومكونات الطوب اللبن، ومونات الربط بين البلوكات، وتقنيات بناء الحوائط من الطوب اللبن، ورصد عوامل التلف الداخلية والخارجية المؤثرة على مباني الطوب اللبن، والتوثيق الفوتوجرافي والمعماري والفوتوجرامتري لمباني الطوب اللبن بالموقع، وتوثيق مظاهر تلف المباني والمونات، وعمل الفحوص والتحليل اللازمة لمعرفة مكونات الطوب اللبن ومونات الربط بين البلوكات وفيها يتم إستخدام الميكروسكوبات المختلفة من الميكروسكوب الرقمي والمجسم والميكروسكوب الإلكتروني الماسح والرامان والتحليل بإستخدام حيود الأشعة السينية، وعينة الطوب اللبن هي عبارة عن طين متجانس الحبيبات يوجد به مسافات بينية دقيقة وأحياناً فجوات وشقوق نتيجة فقد الماء وعوامل التجوية والطين مخلوط بالرمل وروث البهائم بنسب قليلة كمادة ربط، ودراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على الطوب اللبن ومونات الربط بين بلوكات مباني الطوب اللبن بموقع حفائر عرب الحصن وعمل خطة للعلاج والترميم للمباني ومونات الربط من نفس الخامات المستخدمة قديماً وينفس تقنيات الصناعات القديمة المستخدمة في زمن بناء تلك المباني مع إضافة بعض المحسنات لمقاومة عوامل التلف الداخلية والخارجية ومقاومة التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية.

الكلمات الدالة: حفائر، عرب الحصن، الطوب اللبن، التغيرات المناخية، الترميم

Climate changes and their impact on the mud brick buildings at the Arab El-Hisn excavation site

Abstract:

Introducing the Arab Al-Hisn excavations, a historical introduction to the site, the antiquities discovered from the Arab Al-Hisn excavation site, the current site of the Arab Al-Hisn excavations, the mud-brick buildings found in the Arab Al-Hisn excavations, the old implementation techniques for building these buildings, building materials, mud-brick components, and the mortars for connecting the blocks, techniques of building walls from mud bricks ,and monitoring internal and external damage factors affecting mud brick buildings, photographic, architectural, and photogrammetric documentation of the mudbrick buildings on the site, documenting the damage manifestations of buildings and mortars, and conducting the necessary tests and analyzes to know the components of the mudbrick and the bonding blocks between the blocks ,in which various microscopes are used from digital and stereoscopic microscopy, scanning electron microscopy, Raman, and analysis using X-ray diffraction, The sample of adobe bricks is a homogeneous clay with fine grains, in which there are fine interstitial spaces ,and sometimes gaps and cracks as a result of water loss and weathering factors, The clay is mixed with sand and animal dung in small proportions as a binding material ,And the study of climate changes and their impact on the mud bricks and the bonding mortars between the blocks of the mudbrick buildings at the Arab Al-Hisn excavation site and making a plan for the treatment and restoration of the buildings and the connecting mortars from the same raw materials used in the past and with the same techniques of the old industries used at the time of building those buildings with the addition of some improvements to resist internal and external damage factors and resist Current and future climate changes.

Keywords: Excavations, Arab El-Hisn, mud bricks, climatic changes, restoration.

١- الحفائر بمنطقة عرب الحصن بالمطرية:

منطقة حفائر عرب الحصن الحالية بالمطرية هي جزء من أهم مدينة في مصر القديمة وهي مدينة (إيونو) (Iwnw) هليوبوليس، وقد فقدت هذه المدينة دورها السياسي والديني منذ العصر الروماني، وتم تدمير آثار تلك المدينة في العصور التالية.

منذ بدايات القرن العشرين بدأت البعثات العلمية الحفائر في منطقة هليوبوليس كالتالي:

١-١ قام بالحفائر إ. سكياباريلي E.Schiaparelli (١٩٠٣-١٩٠٦) للكشف عن المدينة ومعبدها.

٢-١ ثم ويليام فليندرز بيتري Petrie (بيتري ، ١٩١٥).

٣-١ ثم قامت مصلحة الآثار المصرية من ١٩٥٠م حتى ١٩٧٠م بالحفائر بالمنطقة.

٤-١ كانت هناك بعثة من كلية الآثار بجامعة القاهرة بقيادة عبد العزيز صالح في الثمانينيات (صالح ١٩٨١-١٩٨٣).

٥-١ وكتب ديتريش راو Dietrich Raue أطروحة الدكتوراه عن هليوبوليس ومعبدها (Raue 1999)، منذ عام ٢٠١٢ وجه راو بعثة ألمانية مشتركة للتنقيب في منطقة معبد رع القديم.

٦-١ في أكتوبر ٢٠١٧ بدأت جامعة عين شمس بقيادة رئيس البعثة ممدوح الدماطي Mamdouh Eldamaty* ، كجزء جغرافي من مدينة هليوبوليس القديمة المهمة العلمية للتنقيب في عرب الحصن في الجزء الشمالي الغربي من معبد رع القديم، كشف العمل عن

بقايا قصر من عصر الرعامسة، تم بناؤه إبتداء من عهد الملك رمسيس

* شكر وتقدير للسيد الأستاذ الدكتور/ممدوح الدماطي، وذلك لموافقته على المشاركة لنا في أعمال حفائر عرب الحصن موسم ٢٠٢٢م-٢٠٢٣م، ولما قدمه من معلومات تاريخية وتسهيلات لإتجاز هذا البحث، وتوفير المراجع التاريخية اللازمة لإتمام البحث.

الثاني، وكشفت الحفائر أيضاً عن العديد من الإضافات إليها في الأسرات التالية، في إبريل ٢٠١٨ تم العثور على مقصورة عرش رمسيس الثاني، والتي كانت تستخدم غالباً طوال فترة الرعامسة، وتم إستخدام مقصورة العرش هذه ليس فقط كقاعة جمهور للملك ولكن أيضاً على الأرجح كمقصورة شعائرية للإحتفالات الملكية للملك، مثل مراسم تتويج الملك وعيد اليوبيل (حب سد)، كما تم الكشف عن أرضية وجدران مقصورة العرش التي تتميز بأرضية مبلطة بالطوب اللين، حيث كانت نتائج الحفائر في عرب الحصن في الموسم الأول واعدة للغاية^(١).



صورة رقم ١ توضح إكتشاف مقصورة الإحتفال بعرب الحصن.



صورة رقم ٢ توضح د.الدماطى أثناء كشف المقصورة بحفائر عرب الحصن بالمطرية.
Mam Ayman Wahby and Penelope Wilson, 'The Delta Survey Workshop: Proceedings from Conferences held in Alexandria (2017) and Mansoura (2019), in Archaeopress Egyptology 41, 2022, pp. 99-114.

٢-الموقع الحالي لحفائر عرب الحصن بالمطرية:

تحيط بمنطقة الحفائر الحالية مناطق سكنية ملاصقة وأراضى زراعية وطرق ومناطق صناعية وشوارع ضيقة كما هو موضح بالخرائط التالية نقلاً عن برنامج

Google earth



شكل رقم ١ يوضح موقع حفائر عرب الحصن بالأقمار الصناعية وبالتصوير الفوتوجرافي

د. عماد الدين إبراهيم ، د. ايمان محمد نبيل _____ مجلة كلية الآثار بقنا (العدد الثامن عشر ٢٠٢٣م) (الجزء الثاني)

٣- أعمال توثيق الوضع الراهن نوفمبر ٢٠٢٢ م لمباني الطوب اللبن:

٣-١ أعمال التوثيق الفوتوجرافي:



تمت أعمال التوثيق الفوتوجرافي الكاملة لمباني الطوب اللبن بحفائر عرب الحصن.



شكل رقم ٢ يوضح التوثيق الفوتوجرافي لمباني الطوب اللبن (عمل الباحث).

٣-٢ أعمال التوثيق الفوتوجراممري والمعماري:

تمت أعمال التوثيق الفوتوجراممري بإستخدام التصوير الرقمي عالي الدقة و بإستخدام برنامج Photoshop ، وتم عمل التوثيق المعماري بإستخدام برنامج .AutoCad



شكل رقم ٣ يوضح التوثيق الفوتوجراممري و المعماري لمباني الطوب اللبن(عمل الباحث)

٣-٣ أعمال التوثيق ثلاثي الأبعاد:

تمت أعمال توثيق مباني الطوب اللبن ثلاثي الأبعاد باستخدام برنامج 3DMAX





شكل رقم ٤ يوضح التوثيق ثلاثي الأبعاد لمباني الطوب اللبن بالموقع.

٤- الفحوص والتحليل لعينات الطوب اللبن بعرب الحصن:

٤-١ الفحص باستخدام الميكروسكوب الرقمي والميكروسكوب الفراغى:

٤-١-١ الفحص بالميكروسكوب الرقمي:


تم الفحص بالميكروسكوب الرقمي للتعرف على طبيعة المكونات الطينية والفراغات البينية لقوالب الطوب اللبن بتكبير يصل 50X.



شكل رقم ٥ يوضح الفحص بالميكروسكوب الرقمي لعينة الطوب اللبن.

٤-١-٢ الفحص بالميكروسكوب المجسم Stereo:

تم الفحص بالميكروسكوب المجسم لتكبير يصل 100X لتوضيح ذرات الطين والمسافات البينية بين حبيبات الطين.



شكل رقم ٦ يوضح الفحص بالميكروسكوب المجسم Stereo لعينة الطوب اللبن.

٤-٢ الفحص والتحليل بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح:

تم الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح بمعامل المتحف المصرى الكبير لعينة الطوب اللبن بتوضيح أكبر للحبيبات الطينية والمواد الرابطة بين الحبيبات والمسافات البينية بينها وذلك بتكبيرات تتراوح بين 200X حتى 4000X ومواصفات ووصف وموديل الجهاز كالتالى:


The Scanning Electron Microscope for samples, Using SEM Model Quanta 250 FEG (Field Emission Gun) attached with EDX Unit (Energy Dispersive X-ray Analyses), with accelerating voltage 30 K.V., magnification 14x up to 1000000 and resolution for Gun. 1n .(FEI company, Netherlands)





شكل رقم ٧ يوضح جهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح المستخدم فى فحص و تحليل عينة الطوب اللبن

٤-٢-١ الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح:

تم الفحص والتكبير لعينة الطوب اللبن بحفائر عرب الحصن لتكبير الحبيبات الطينية وتبين وضوح حبيبات الطين وتباين أحجامها والمسافات البينية العميقة بين الحبيبات مع وجود فراغات بين تلك الحبيبات.




شكل رقم ٨ يوضح تكبير عينة الطوب اللبن باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح.



شكلا ١، ٩ قد به ضح تكبنا عنة الطوب اللبن باستخدام المنكبه سكب الالكتة نه الماسح
مجلة كلية الآثار بقنا (العدد الثامن عشر ٢٠٢٣م) (الجزء الثاني) .د. عماد الدين ابراهيم ، د. ايمان محمد نبيل


٤-٢-٢ التحليل باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح المزود بوحدة EDX:

تم أخذ ثلاث لقطات من عينتين مختلفتين لتأكيد النتائج كالتالي:
٤-٢-٢-١ العينة الأولى:




تتكون اللقطة الأولى من العينة الأولى من حوالي ٥٨% أكسجين وحوالي ٩% كربون وحوالي ١٦% سيليكون وحوالي ٣% حديد وحوالي ٦% ألومونيوم والباقي شوائب من الصوديوم والماغنسيوم والفسفور والكلور والبوتاسيوم والكالسيوم والتيتانيوم والمنجنيز.

التغيرات المناخية وتأثيرها على مبانى الطوب اللبن بموقع حفائر عرب الحصن




تتكون اللقطة الثانية من العينة الأولى من حوالى ٦٥% أكسجين وحوالى ٤% ألومنيوم وحوالى ١٥% سيليكون وحوالى ٢% منجنيز وحوالى ٢% حديد وحوالى ٣% كربون والباقي شوائب من الصوديوم والمغنسيوم والكلور والبوتاسيوم والتيتانيوم.



التغيرات المناخية وتأثيرها على مباني الطوب اللبن بموقع حفائر عرب الحصن

تتكون اللقطة الثالثة من العينة الأولى حوالي ٦٠% أكسجين و٥% كربون و٩% ألومنيوم و٣% صوديوم و١٧% سيليكون و٣% كالسيت والباقي شوائب من الماغنيسيوم و البوتاسيوم ووالمنجنيز والحديد.


٤-٢-٢-٢ العينة الثانية:



Full scale counts: 2949
Integral Counts: 80856

Base(2)_pt1

Cursor: 10.240 keV
4 Counts




Element	Intensity	Net Counts	Weight %	Atom %
C K	2.154	760	4.431	7.552
O K	41.417	14611	47.683	61.422
F K (D)	0.000	0	—	—
Na K	2.432	858	1.444	1.294
Mg K	3.739	1319	1.546	1.311
Al K	21.858	7711	7.215	5.511
Si K	69.471	24508	22.624	16.602
Cl K	1.497	528	0.545	0.317
K K	4.017	1417	1.973	0.829
Ca K	5.153	1818	2.175	1.118
Ti K	1.570	554	0.921	0.396
Mn K	0.794	280	0.732	0.275
Fe K	9.317	3287	9.141	3.373
			100.000	100.000

تتكون اللقطة الأولى من العينة الثانية من ٦١% أكسجين و٧% كربون و١٦% سيليكون و٥% ألومنيوم و٣% حديد والباقي شوائب من الصوديوم و الماغنيسيوم و البوتاسيوم و المنجنيز و التيتانيوم و الكالسيت.


د. عماد الدين إبراهيم ، د. ايمان محمد نبيل _____ مجلة كلية الآثار بقنا (العدد الثامن عشر ٢٠٢٣م) (الجزء الثاني)

التغيرات المناخية وتأثيرها على مبانى الطوب اللبن بموقع حفائر عرب الحصن



نيوم

٢% حديد و ١٩% سيليكون والباقي شوائب من الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيت والتيتانيوم.



وتتكون اللقطة الثالثة من العينة الثانية من ٥٥% أكسجين و ٥% كربون و ٦% ألومنيوم و ١٩% سيليكون و ٦% حديد والباقي شوائب من الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيت والتيتانيوم.

٤-٢-٣ التحليل باستخدام حيود الأشعة السينية XRD:

تمت التحاليل بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بالمعامل المركزية وموديل و مواصفات الجهاز كالتالي:

X'Pert PRO

PANalytical X-Ray Diffraction equipment model X'Pert PRO with Secondary Monochromator, Cu-radiation ($\lambda = 1.542 \text{ \AA}$) at 45 K.V., 35 M.A. and scanning speed 0.02o/sec. were used. The diffraction peaks between $2\theta = 20$ and 60° , corresponding spacing (d , Å), and relative intensities (I/I_0) were obtained. The diffraction charts and relative intensities are obtained and compared with ICDD files




صورة رقم ٣ توضح جهاز حيود الأشعة السينية XRD المستخدم في تحليل عينة الطوب اللبن.

التغيرات المناخية وتأثيرها على مبانى الطوب اللبن بموقع حفائر عرب الحصن

Date: 12/10/2019

File: 46-1

Time: 12:15:54



Peak Number	Pos. [°2Th.]	d-spacing [Å]	Height [cps]	Rel. Int. [%]
1	7.0414	12.54380	8.44	1.40
2	10.5170	8.41180	29.08	4.81
3	19.9246	4.45627	25.67	4.25
4	20.8917	4.25212	101.92	16.86
5	22.0119	4.03820	37.07	6.13
6	26.6615	3.34358	604.56	100.00
7	27.9350	3.19398	61.81	10.22
8	30.4065	2.93978	25.46	4.21
9	36.5764	2.45680	35.06	5.80
10	39.5101	2.28088	63.42	10.49
11	42.4704	2.12850	22.45	3.71
12	45.8102	1.98079	17.18	2.84
13	50.2011	1.81736	132.95	21.99
14	54.8893	1.67271	18.00	2.98

Pattern List: (Bookmark 4)

Ref. Code	Mineral Name	Chemical Formula	Semi Quant [%]
01-070-3755	Quartz	Si O ₂	82
01-070-3752	Albite	(Na _{0.98} Ca _{0.02}) (Al _{1.02} Si _{2.98} O ₈)	8
00-058-2010	Montmorillonite	Na _{0.3} (Al, Mg) ₂ Si ₄ O ₁₀ (O H) ₂ · x H ₂ O	5
00-003-0030	Actinolite	Ca (Mg, Fe +2) Si ₂ O ₆ · 2 (Mg, Fe) Si O ₃	5


تتوافق نتيجة حيود الأشعة السينية مع تحليل الميكروسكوب الإلكتروني الماسح حيث تتضح معادن ومكونات الطين من سيليكون وألومنيوم وماغنيسيوم وكالسيت وحديد وصدويوم والذي يتضح من وجود مركبات ثاني أكسيد السيليكون والألبايت الذي يتكون من عناصر الصدويوم والألومنيوم والكالسيت والسيليكون، والمونتوموريللايت والذي يتكون من عناصر الصدويوم والألومنيوم والمغنيسيوم والسيليكون، والأكتينولايت والذي يتكون من الكالسيت والمغنيسيوم والحديد والسيليكون.

٤-٢-٤ التحليل باستخدام الرامان Raman:

تم عمل تحليل لعينة الطوب اللبن بمعامل المتحف المصري الكبير باستخدام الرامان للتأكيد على نتائج التحاليل السابقة وكانت مواصفات الجهاز كالتالي:



Device name: - Raman spectroscopy - BRUKER (SENTERRA II)

Sample	Measurement data
KAOLIN	Laser type: 785 nm Laser Power: 25% Integration time: 1500 ms Conditions: 1 Resolution: 4cm ⁻¹




صورة رقم ٤ توضح جهاز الرامان المستخدم في تحليل عينة الطوب اللبن.


تم أخذ عدة لقطات للعينة لرؤية أوضح ونتائج أدق.



شكل رقم ١٠ يوضح تكبير عينة الطوب اللبن بإستخدام الرامان.



D:\2023\march\KAOLINEXTRACT_KAOLIN 785_0_000020.0	KAOLIN 785	Senterra II	04/03/2023
---	------------	-------------	------------



Compound Name	KAOLIN
Molecular Formula	Al2Si2O5(OH)4 x 2H2O
Molecular Weight	294.19
CAS Registry Number	1332-58-7
Sample Preparation	Raman
Reference	KJU179\ NDR5872
Copyright	(c) 2017 Nicodrom
Entry No.	4671
Library name	RAMAN2512-2 S01
Library description	Raman Vol. 2

Color	Hit Quality	Compound name	CAS Number	Molecular formula	Molecular weight
	470	KAOLIN	1332-58-7	Al2Si2O5(OH)4 x 2H2O	294.19

Color	File	Path	Spectrum Type
	EXTRACT_KAOLIN 785_0_000020.0	D:\2023\march\KAOLIN	Query Spectrum

يتأكد من تحليل الرامان وجود مركب الكاولين وهو مكون الطين والذي يتكون من عناصر الألومنيوم والسيليكون والماء.

٤-٢-٥ التحليل باستخدام الأشعة تحت الحمراء FTIR:

تم عمل التحليل بمعامل المتحف المصرى الكبير ومواصفات الجهاز المستخدم فى التحليل كالتالى:


KBr technique was used for sample preparation. Spectrum was measured at a resolution of 4 Cm-1 and 20 scans were recorded per sample. IRPrestige-21 FTIR Spectrometer and the IRsolution software were used. Spectrum in the range 4000-400 Cm-1 was baseline corrected and atmospheric compensation was done.




صورة رقم ٥ توضح جهاز الأشعة تحت الحمراء FTIR المستخدم فى تحليل عينة الطوب اللبن.

وكانت نتيجة التحليل كالتالى:

Transmittance:



Absorbance:



عينة من روث البهائم	العينة	المجموعات الوظيفية
3400-3000cm ⁻¹	3618,46- cm ⁻¹ 3412,72 cm ⁻¹	O-H, NH
1635,64 cm ⁻¹	1635,64 cm ⁻¹	H-O-H bend مجموعة مميزة للتبن وروث البهائم
1380 cm ⁻¹	1398,39 cm ⁻¹	Nitrates, C-O stretch
914- 1091- cm ⁻¹	1031, 92 cm ⁻¹	P-O stretch رابطة أيون الفوسفات

مما سبق يتضح وجود نسبة كشوائب من روث البهائم مع المكون الرئيسي للطوب اللبن وهو الطين وهو ما يتضح من المجموعات الوظيفية الواضحة في تحليل الأشعة تحت الحمراء .

٤-٣ نتائج الفحوص والتحليل:

عينة الطوب اللبن المأخوذة من فتات متساقط من قالب بأحد حوائط الطوب اللبن المكتشفة من حفائر عرب الحصن بمنطقة المطرية شمال غرب القاهرة، عبارة عن طين متجانس الحبيبات يوجد به مسافات بينية دقيقة وأحياناً فجوات

وشقوق نتيجة فقد الماء وعوامل التجوية والطين مخلوط بالرمل وروث البهائم بنسب قليلة كمادة ربط.

٥- تقنيات صناعة الطوب اللبن القديمة:

٥-١ تاريخ مباني الطوب اللبن بعرب الحصن:

جدران الطوب اللبن في الجهة الجنوبية الغربية من الموقع إلى الجنوب الغربي من مقصورة الإحتفالات التي تعود لعصر الرعامسة، المبنى مشيد من الطوب اللبن وتبلغ أبعاده نحو ٢٦.٢٠م بإتجاه شرقي غربي وحوالي ٢٢م بإتجاه شمالي جنوبي، تتكون بقايا المبنى من عدة غرف غير متصلة ببعضها سواء عن طريق أعتاب حجرية أو مداخل، يُعرف هذا المبنى بإسم casemate buildings أو المباني التي تحتوي على العديد من الغرف الصغيرة والتي كانت تخدم أغراض دينية وترتبط بوجود المعابد بالقرب منها فكان يتم فيها تخزين الموارد الإقتصادية وأوقاف المعابد، لم يتبق من المبنى سوى الأساسات التي مازالت ترتفع بنحو ٢م تقريباً، كما أن معظم حجرات المبنى كانت ممتلئة ببقايا الطوب اللبن، وهذا الحشو لم يأت من تدمير البنية الفوقية للمبنى، ولكن من المرجح وفقاً لأمثلة أخرى لهذا النوع من المباني أن الحشو تم في وقت البناء، كما في إحدى حجراته إحتوت على بعض قطع الفخار المحلية والمستوردة، من بينها جزء من أواني التخزين (الأمفورات) الفينيقية، وبعض تكاسير الفخار المحلية المصنوعة من الطين الذي يحتوي على نسبة من الجير marl clay، مما سمح لنا بتأريخ مبدئي للمبنى من القرنين السادس والخامس قبل الميلاد^(١).

أو الفترة الإنتقالية الثالثة لمصر القديمة والتي بدأت بوفاة الفرعون رمسيس الحادي عشر عام ١٠٧٠ق.م.

وبذلك قد إنتهت المملكة الحديثة وأعقبها العصر المتأخر والذي يرجع إلى تأسيس الأسرة السادسة والعشرين على يد بسماتيك الأول عام ٦٦٤ق.م ، وبعد ترحيل حكام كوش النوبيين من الأسرة الخامسة والعشرين على يد الآشوريين، وجرت صياغة مفهوم (الفترة الإنتقالية الثالثة) في عام ١٩٧٨م

١ تقرير حفائر بعثة جامعة عين شمس بموقع عرب الحصن بالمطرية (هليونوليس) موسم ٢٠١٨م.

من قبل عالم المصريات البريطانى كينيث كيتشن^(١)

٥-٢ تعريف الطوب اللبن:

هو الطوب المجفف بأشعة الشمس ،وقد إستخدم لبناء البيوت والإنشاءات الأخرى ،وإستخدم فى عصر القدماء المصريين^(٢)،لقد تطورت تكنولوجيا البناء بالطين عن طريق التجربة والخطأ منذ البدايات المبكرة للجنس البشرى ،وإن كانت هناك فروق فى طرق البناء والتي تختلف طبقاً للطبيعة الجغرافية والثقافية لكل منطقة^(٣)

٥-٣ تقنية البناء بالطوب اللبن Adobe:

وهو الطوب المصنوع من الطين بقوالب سابقة الإعداد بمقاس (٢٥×١٥×١ سم) أو بأى مقاس آخر ويترك الطوب فى العراء عدة أيام ليجف ويقلب مرة واحدة فقط ويتم بعدها البناء بمونة من نفس مادة الطين ويستعمل نفس الطوب للأساسات^(٤)، ومن إيجابيات هذا الأسلوب مقاومة مناسبة للحوائط



صورة رقم ٦ توضح تقنية صناعة الطوب اللبن.



رة فى

أسلوب

ياه أو

بزه الثاني

لل

ال

أم

مر

د.

الأمطار، يحتاج إعادة بناء هذه الحوائط مهارة أكبر من الأساليب الأخرى مما يؤدي لزيادة التكلفة بسبب الحاجة للعمالة الماهرة.

٥-٤ دراسة العناصر الإنشائية والمعمارية للمباني الطينية وخصائصها:

٥-٤-١ الأساسات Foundations: كانت تنفذ بعمل دكة من كسر الأحجار المرتبطة بالمونة الجيرية ضعيف سمك الحائط وبصفة عامة كانت الأساسات واسعة (عريضة) وأساسية في عملية البناء وفي بعض الأحيان لم تكن الأساسات موجودة (تبنى الجدران مباشرة بدون أساسات) وفي الغالب كانت تبنى أساسات المباني الطينية من كتل الطوب أو من أحجار محلية Fieldstones أو من جدران مجوفة (جدران مزدوجة بينها فراغ Cavity walls-double- حيث يملأ هذه التجويف بالكسر الحجرية (الدبش أو نواتج الهدم والأنقاض) Rubble stone وكسر الطوب Tile fragments أو المحارات (الأصداف البحرية) Seashells، والمنتبع لأساسات المباني الطينية منذ عصورها الأولى يجد أن الحجر أو الطوب اللبن هما المادتان اللتان غلبا استخدامهما.

٥-٤-٢ الجدران Walls: تتألف جدران المباني الطينية من اتحاد مادة البناء وهي قوالب الطوب اللبن مع مادة الربط بين تلك القوالب وهي في الغالب مونة الطين بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي تستخدم في عمليات التدعيم والترطيب كالأخشاب ونحوها.

٥-٤-٣ المونة المستخدمة في البناء Mortar: مونة الطين هي المونة الشائعة الاستخدام في ربط كتل الطوب اللبن في المباني الطينية وهي تشبه في تركيبها الطوب اللبن نفسه وهي أصلح المواد لهذا الغرض حيث أنها تعطي نتيجة نهائية متجانسة (أي تجانس في شكل البناء) وكانت تضاف إليها في


بعض الأحيان كسر الأحجار وفي بعض الأحيان الجير المطفى (هيدروكسيد الكالسيوم) وأيضاً يمكن أن تقوى المونة الطينية المستخدمة في ربط كتل الطوب اللبن بالألياف النباتية مثل العشب Grass أو التبن Straw أو روث البهائم Dung، وعادة ما يكون سمك المونة بين صفوف الطوب اللبن من (١٢م:٢٠م) بحيث تكون طبقة المونة في سمك الإصبع تقريباً وتبدى مونة الطين نفس خواص الطوب اللبن والتي من أهمها الضعف النسبي Relative weak، وحساسيتها بنفس معدل الطوب اللبن من الهيجروسكوبية (إمتصاص الرطوبة) والإنتفاش والإنكماش Swelling and Shrinking، والتمدد والإنكماش الحراريين Thermal Expansion and Contraction، والتلف Deterioration (بمعنى أن معدل التلف في كل من الطوب والمونة متساوي).

٥-٤-٤ طرق ربط الطوب اللبن في حوائط المباني الطينية:

Mud brick Bond Methods in Adobe Walls:

تهدف أساليب ربط الطوب (البناء) أساساً إلى رص وحدات الطوب في صفوف أو مجموعات ترتبط مع بعضها البعض بإستخدام مادة رابطة قوية (المونة) وذلك بهدف بناء جدار أو مبنى، وهى إلى جانب ذلك تهدف إلى تحسين المظهر العام للمنشأ وتعتمد عملية رص الطوب على نوع الجدار، سواء كان جداراً مصمماً Solid wall أو جدار أجوف Hollow wall أو جدار واجهة Faced wall، إلا أنه عادةً ما تبنى القوالب على أكبر مسطح فيها أى على المسطح المكون من طولها وعرضها (نظام الأديات والشناويات)، إلا في بعض الحالات التي تبنى فيها الطوبة على سيفها كما فى العراطيب (ربع طوبة)، وفي جلسات الشببيك أو في العقود، وقد تبنى الطوبة قائمة رأسياً وذلك في أعمال الحليات وفي العقود وفي الأسفال دون مراعاة المتانة ويراعى عند رص الطوب ألا تقع عراميس رأسية فوق بعضها وهو مايسمى (قطع الحل)، ومن هنا يتبين أن عملية رص الطوب ليست عملية عشوائية بل هي عملية مدروسة بدقة فطن إليها

القدماء وإستطاعوا أن يتوصلوا إلى أساليب للبناء تحقق لهم بغيتهم في إنشاء مبنى يتحمل عوادي الزمن، وطريقة الرباط التي تسمى الطريقة الإنجليزى English Bond Method وهي الطريقة المصرية القديمة وهي من أقدم طرق البناء وهي تعتبر من أحسن الطرق المستعملة في رباط الطوب، وذلك لعدم وجود لحامات رأسية مستمرة داخل الحائط، كما يقل فيها إستعمال كسور القوالب التي عادةً ما تكون مصدر ضعف للحائط، وطريقة البناء في هذا الأسلوب تتم برص الصف الأول (مدماك القد) من حائط الطوب اللبن في شكل آديات Headers وتستخدم المونة في الربط بين القوالب، ثم يرص الصف (المدماك) الثاني في شكل شناويات Stretchers، فيتكون رباط بين الآدية والشناوي والذي يشار إليه (بالرباط الإنجليزى).



شكل رقم ١١ يوضح طرق ربط الطوب اللبن في حوائط المباني الطينية

٦- تأثير التغيرات المناخية على مباني الطوب اللبن بموقع حفائر عرب الحصن:

تُعد التغيرات المناخية واحدة من أهم القضايا العالمية الملحة في وقتنا الحالي، مما وضعها في مكان الصدارة على أجندة كافة الإجتماعات الدولية والإقليمية، وصار العمل المناخي واحداً من أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر متمثلاً في الهدف الثالث عشر،

ومؤثرًا بشكل غير مباشر في باقي أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يخص مصر، فوفقًا للدراسات المنشورة على المستويين المحلي والدولي تمثل الأحداث الجوية العنيفة (الموجات الحرارية، السيول، العواصف الترابية)، وكذا إرتفاع منسوب مستوى سطح البحر أهم التأثيرات السلبية الناتجة عن تغير المناخ على جمهورية مصر العربية على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهامًا في إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري (بشرية المنشأ).

٦-١ أوجه الاختلاف بين التغيرات المناخية الطبيعية والناتجة عن الأنشطة البشرية:

يوجد عدد من الاختلافات التي رصدها العلماء بين التغيرات المناخية الطبيعية، وبشرية المنشأ، يمكن توضيحها فيما يلي:


٦-١-١ التغيرات المناخية الطبيعية والاتزان الحراري للكرة الأرضية:

تعد ظاهرة الإحتباس الحراري إحدى الظواهر الطبيعية المهمة التي ساعدت الكائنات الحية في الإستمرار على وجه الأرض، حيث تعمل على تنظيم وتوازن فقد وإكتساب الطاقة داخل الغلاف الجوي من خلال وجود عدد من الغازات الطبيعية بالغلاف الجوي وهي: ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، والتي تعمل على حبس جزء كبير من الحرارة الناتجة عن إمتصاص الكرة الأرضية لأشعة الشمس، وهي عبارة عن أشعة مرئية، تُمتص بواسطة البحار والمحيطات واليابسة فتقوم الأرض بدورها بإصدار أشعة حرارية إلى الغلاف الجوي، ثم تقوم غازات الإحتباس الحراري بحبس تلك الحرارة داخل الغلاف الجوي، وتختلف سرعة وكمية الإشعاع الحراري من أسطح البحار والمحيطات واليابسة نتيجة إختلاف سطحها النوعي، وبالتالي تشع اليابسة الحرارة بعد إمتصاصها للأشعة الشمسية بوتيرة أسرع من البحار والمحيطات، وتلعب غازات الإحتباس الحراري الطبيعية دورًا مهمًا من خلال دورتها الطبيعية في الغلاف الجوي، حيث يتم إمتصاصها بواسطة الأراضي والأشجار الخشبية (الغابات)، والمحيطات، ثم يتم عودتها مرة أخرى للغلاف الجوي، نتيجة لتحلل أوراق وجزوع الأشجار، أو إحتراقها، أو ترسبها في أجسام بعض الكائنات الحية وموتها وتحللها، أو دخولها في

بعض التكوينات غير الحية مثل أصداف وحصى البحار والمحيطات، والتي تتحلل مع الوقت لتعود الغازات مرة أخرى للغلاف الجوي، كما تلعب أيضًا البحار والمحيطات والأقطاب الجليدية والغطاء النباتي للأرض (الغابات) دورًا في عملية التوازن وتقلب مناخ الأرض وتغيره الطبيعي، ويمكن القول إن زيادة الإشعاع الشمسي الواصل إلى الكرة الأرضية نتيجة دوران الكرة الأرضية حول الشمس على شكل قطع ناقص مما يجعلها تقترب من الشمس كل حوالي متوسط ١١ ألف عام، تسبب في إحترار الأرض، وبالتالي تغير مناخ الأرض بشكل طبيعي، وذلك نتيجة لزيادة الإشعاع الشمسي الواصل للأرض، وارتفاع متوسط درجة حرارتها السطحية، وأحيانًا أخرى يؤدي إلى تبريدها نتيجة للبراكين التي تطلق ملايين الأطنان من الأبخرة والغازات والأتربة التي تحجب أشعة الشمس عن الوصول إلى الأرض، وبالتالي يحدث إنخفاض في متوسط درجة الحرارة السطحية للأرض، ومن ثم يتضح أن الأرض مرت بدورات طبيعية لتغير المناخ خلال الـ ٦٥٠ ألف عام الماضية، حيث كان هناك حوالي سبعة عصور جليدية حتى الآن، وكان آخرها من ١٢ ألف عام.

٦-١-٢ ظاهرة تغير المناخ بشري المنشأ (الإحترار العالمي الحالي):

ثمة عدد من مظاهر التغير المناخي، التي رصدها العلماء، تتمثل في التسارع في ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض بمعدلات غير مسبوقه مقارنة بما سبق وحدث أثناء الدورات المناخية الطبيعية خلال القرون الماضية، وارتفاع درجة حرارة المناطق القطبية والجليدية عن معدلاتها الطبيعية، مما أدى الى التسارع في ذوبان الصفائح الجليدية والأنهار الجليدية، وبالتالي الارتفاع في مستوى سطح البحر، وزيادة حدة وشدة وتكرارية الأحداث الجوية الجامحة مثل: الأعاصير، والسيول، والجفاف، والموجات الحارة والباردة، والعواصف الترابية، والرملية والجليدية، وحرائق الغابات... الخ، وزيادة حموضة المحيطات عن معدلاتها الطبيعية.




شكل رقم ١٢ يوضح تغيرات الحرارة في الخمسين سنة الماضية.

كما أن الإرتفاع المتسارع لمتوسط درجة حرارة الكرة الأرضية يؤدي لحدوث تغيرات تعجز الكائنات الحية عن التكيف معها مقارنة بالتغيرات الطبيعية، خاصة النباتات لأنها لا تتحرك من أماكنها، وبالتالي قدرتها على التكيف أقل مقارنة بباقي الكائنات الحية، وتُرجح التقارير العلمية الصادرة عن "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" أن ما يحدث الآن من إحترار عالمي هو نتيجة لأنشطة التنمية البشرية؛ وذلك لعدة أسباب: أولها، حرق الوقود الأحفوري من فحم وبنزين ومازوت وغاز وغيرها لإنتاج الطاقة، حيث يُعد حرق الوقود المتسبب الرئيسي حالياً لإصدار الإنبعاثات سواء كان يُستخدم هذا الوقود لإنتاج الكهرباء أو تدوير المحركات الخاصة بالمصانع أو وسائل النقل المختلفة، بالإضافة إلى العمليات الصناعية ودفن المخلفات والتكثيف الزراعي. ثانيها قطع الغابات التي تخزن الكربون أو ممصات الكربون لإنتاج الأخشاب أو استخدام الأراضي في أنشطة زراعية أو صناعية أو للبناء والتوسع في المدن والطرق، حيث تسببت هذه الأنشطة البشرية في تراكم الإنبعاثات الكربونية بكميات كبيرة من غازات الإحتباس الحراري (يطلق عليها بشرية المنشأ)، فتراكمت بالغللاف الجوي؛ نظراً لعدم تمكن الأنظمة الطبيعية (الأراضي والأشجار والمحيطات) من إمتصاصها وتخزينها لزيادتها عن المعدلات الطبيعية، بالإضافة إلى قطع مساحات شاسعة من الغابات كانت تمثل ممصات للكربون، ثالثها فضلاً عن زيادة إنبعاثات الغازات الطبيعية مثل: ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز عن معدلاتها بالغللاف الجوي، فقد قام البشر أيضاً بتخليق مجموعة من الغازات الصناعية، مثل

سادس فلوريد الكبريت، والذي يستخدم كمادة عازلة، ومجموعة غازات الهيدروفلوروكربونات، ومجموعة غازات البيروفلوروكربونات، والتي تستخدم في العديد من العمليات الصناعية التي تحتاج للتبريد مثل التكييفات، وتقوم تلك الغازات المُخلقة بفعل مشابه للغازات الكربونية الطبيعية وتحبس الحرارة المتصاعدة من سطح الكرة الأرضية، وبالتالي يؤدي حبس الحرارة أو الطاقة داخل الغلاف الجوي بنسب أكبر من المعدلات الطبيعية إلى حدوث خلل في مناخ الكرة الأرضية، وقد تم جمع العديد من الأدلة العلمية من زيارات الفضاء حول دور غازات الإحتباس الحراري في رفع درجة حرارة الكواكب المختلفة بالمجموعة الشمسية، وكذا عن علاقة تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الأرضي عبر الزمن مقارنة ما بين قبل عصر الثورة الصناعية الثالثة وما بعدها، والتي بينت زيادة تركيزات غازات الإحتباس الحراري بالمقاطع الجليدية التي تمثل عصور مختلفة بإستخدام الكربون المشع من ٢٨٠ جزء في المليون قبل عصر الصناعة إلى حوالي ٤١٧ جزء في المليون حالياً، وهو ما يؤكد وجود إرتباط بين الإنبعاثات الكربونية، وزيادة الإحترار العالمي، وقد رصدت تقارير "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" عددًا من الظواهر التي تشير إلى تغير المناخ بشري المنشأ، والتي تتمثل في إرتفاع معدل الحرارة العالمية منذ عام ١٨٨٠ حوالي واحد درجة فاصل إثنان من عشرة مئوية، ويتوقع أن يزداد ما بين درجتين وخمس درجات مئوية بحلول سنة ٢١٠٠ طبقاً للسيناريوهات العلمية المختلفة، وشهد العقدان الأولان من هذا القرن معظم السنوات الأعلى حرارة في التاريخ المسجل؛ حيث قدرت التقارير البيئية العالمية أن أكثر من ١٥٠ مليون شخص سيصبحون لاجئين بيئيين بحلول سنة ٢٠٥٠ نتيجة تغير المناخ، كما أن منسوب أسطح البحار والمحيطات قد إرتفع بمعدل ١٩ سنتيمترًا خلال القرن الماضي بسبب تمدد المياه وذوبان الجليد، ويتوقع إرتفاعه متراً أو أكثر بحلول سنة ٢١٠٠ طبقاً للسيناريو الأسوأ، بالإضافة إلى أن ٣٢ دولة جزرية صغيرة يبلغ مجموع سكانها ٦٥ مليون نسمة تواجه أقسى الكوارث الطبيعية، وخطر الغرق مع إرتفاع مستوى البحار، ومنها أرخبيل كيريباتي في المحيط الهادئ، الذي يخطط سكانه لهجرة دولية إلى فيجي ونيوزيلندا وأستراليا، وقد أكدت "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" أنه يجب بحلول

عام ٢٠٣٠ خفض إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري بشرية المنشأ بمقدار النصف من مستوياتها لعام ٢٠١٠ حتى نتجنب الوصول إلى الإرتفاع في متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية بمقدار درجة ونصف مئوية، وبالتالي الحد من التأثيرات الكارثية المحتملة.

٦-٢ الآثار السلبية للتغيرات المناخية على مصر: تقع مصر في شمال أفريقيا، ويحدها البحر الأبيض المتوسط من الشمال، والبحر الأحمر من الشرق، السمة الغالبة للمنطقة الساحلية الشمالية هي دلتا نهر النيل المنخفضة، بمدنها الكبيرة، ومناطقها الصناعية، والزراعية، والسياحية. وتشكل الدلتا والوادي الضيق لنهر النيل ٥.٥ ٪ من مساحة مصر، ولكن بها أكثر من ٩٥ ٪ من سكانها وزراعتها، تقع مصر بين خطي عرض ٢٢ درجة، و٣٢ درجة شمالاً وخطي طول ٢٥ درجة، و٣٦ درجة شرقاً، والمنطقة المعروفة بإسم صعيد مصر تقع جنوب خط عرض ٣٠ درجة شمالاً، وهي منطقة حارة وجافة، الجزء الشمالي من دلتا النيل والساحل الشمالي المعروف بإسم الوجه البحري له مناخ البحر الأبيض المتوسط أو المناخ الساحلي، كما يُعد عدد سكان مصر الضخم (حوالي ١٠٤ مليون نسمة) من بين العوامل التي تجعل البلاد شديدة التأثر بتغير المناخ^(١).



شكل رقم ١٣ يوضح خريطة لموقع مصر.

١ دورية الملف المصري الإلكترونية – مقال – جزء من العدد رقم ٩٩ – نوفمبر ٢٠٢٢م-


<https://acpss.ahram.org.eg/Esdarat/MalafMasry/99/files/downloads/Malf->

99-November-2022-Final.pdf

د. عماد الدين إبراهيم، د. إيمان محمد نبيل _____ مجلة كلية الآثار بقنا (العدد الثامن عشر ٢٠٢٢م) (الجزء الثاني)

التغيرات المناخية وتأثيرها على مبانى الطوب اللبن بموقع حفائر عرب الحصن

يوضح الشكل التالى المناطق المناخية الإقليمية الثمانية الرئيسية في مصر وفقاً لمركز أبحاث الإسكان والبناء (HBRC)، بناءً على درجات الحرارة والرطوبة والسطوع الشمسي.



شكل رقم ١٤ يوضح المناطق المناخية الإقليمية الثمانية الرئيسية في مصر.

وعلى الرغم من أن إنبعاثات مصر من غازات الإحتباس الحراري بشرية المصدر بلغت عام ٢٠١٨ طبقاً للبنك الدولي ٣٢٩،٢٢٠.٠٠٠ كيلو طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بزيادة قدرها ٢.٧٦٪ عن عام ٢٠١٧، وهي حوالي ٠.٧٪ من إجمالي الإنبعاثات العالمية طبقاً للبنك الدولي، إلا أن دلتا النيل المكتظة بالسكان مهددة بشكل خطير بإرتفاع مستوى سطح البحر، وسيكون لتغير المناخ أيضاً تأثير على صحة المواطنين، وقد أجريت دراسات في محاولة لتحليل تدابير التكيف الممكنة، وتم تنفيذ بعض دراسات تقييم الضعف في القطاعات ذات الأولوية كجزء من تطوير خطة العمل الوطنية للتكيف مع تغير المناخ؛ حيث أكدت إلى أن قطاعات التنمية المختلفة سوف تكون عرضة للعديد من المخاطر نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر، وزيادة شدة وحدة وتكرارية الأحداث الجوية العنيفة، ومحدودية الموارد المائية، ومن المتوقع أن تؤثر تلك التغيرات على

الزراعة، والمناطق الساحلية، والإستزراع المائي ومصايد الأسماك، والمستوطنات البشرية والمناطق العمرانية، والتنوع البيولوجي، وصحة الإنسان، وقد تقدمت مصر مركزًا واحدًا مقارنة بعام ٢٠١٩ لتحل المرتبة ٢١ في مؤشر أداء تغير المناخ CCPI لعام ٢٠٢١، بتصنيف متوسط شامل؛ بالنسبة لإنبعاثات غازات الإحتباس الحراري وإستخدام الطاقة، تم تصنيف أداء مصر على أنه مرتفع، أما فيما يخص سياسة المناخ، فقد حصلت مصر على مرتبة متوسط، وفي الطاقة المتجددة على تصنيف منخفض للغاية. وقد أطلقت الحكومة المصرية إستراتيجية لتغير المناخ خلال مؤتمر COP26، فيما يخص تأثير مصر بتلك التغيرات المناخية، فقد قامت الدولة من خلال الجامعات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والهيئات الوطنية بتنفيذ العديد من الدراسات لرصد أهم التأثيرات (الراهنة والمحتملة) لتغير المناخ، للعمل على وضع الإستراتيجيات والخطط اللازمة لمواجهتها، ويمكن توضيح أبرز الآثار فيما يلي:

- زيادة شدة وتكرارية الأحداث الجوية العنيفة.
- إرتفاع منسوب مستوى سطح البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية.
- زيادة معدلات التصحر.
- تأثر جودة الأراضي وتدهور الإنتاج الزراعي وتأثر الأمن الغذائي.
- تأثر الموارد المائية وزيادة معدلات شح المياه.
- تدهور الصحة العامة.
- تدهور المناطق الأثرية والحفائر وبالتالي السياحة.
- تأثر المدن والمجتمعات العمرانية^(١).

١ دورية الملف المصري الإلكترونية - مقال - جزء من العدد رقم ٩٩ - نوفمبر ٢٠٢٢م -
<https://acpss.ahram.org.eg/Esdatat/MalafMasry/99/files/downloads/Malf-99-November-2022-Final.pdf>

٦-٣ تأثير التغيرات المناخية على تلف مباني الطوب اللبن بحفائر عرب الحصن بالمطرية:

أثرت التغيرات المناخية في زيادة وتيرة وحدة تأثير عوامل التلف المختلفة على الآثار بشكل عام ومباني الطوب اللبن بشكل خاص، حيث زيادة معدلات الأمطار والزلازل و درجات الحرارة والعواصف و السيول وغيرها، والإضطراب في تلك الظواهر وزيادة حدتها وتغير أوقاتها زادت من تأثير عوامل التلف والتي تتمثل فيما يلي:

٦-٣-١ تأثير مصادر الرطوبة Moisture resources:

تلعب الرطوبة بمصادرها المختلفة دوراً فاعلاً في تلف المنشآت الطينية، فالأمطار والسيول الجارية تتسبب في إنهيار العديد من المباني الطينية، ونحر جدران الطوب اللبن، كما تعمل المياه المتسربة من الري الزراعي والصرف الصحي - سواء بالتأثير المباشر على المباني أو نتيجة التسريب داخل التربة على تحلل الأساسات والجدران الطينية ومن ثم حدوث التصدعات والتداعيات أو ربما إنهيار المباني الطينية أو أجزاء منها، ومما يزيد من خطورة فعل المياه كون التربة في كثير من المواقع الطينية الأثرية من نوع التربة الطينية التي تتميز بالإنقماش والإنكماش نتيجة عمليات البلل و الجفاف المتكرر، والماء هو أشد العوامل العدوانية للمباني الطينية، فالماء يعمل على تحلل الطوب اللبن تحللاً كاملاً بسبب ما يحدث لمعادن الطين التي تعد المكون والرابط الأساسى لمكونات الطوب اللبن من إنقماش (تمدد) بسبب إمتصاص المياه ،ثم إنكماشها بسبب ظروف الجفاف وتكرار دورات التمدد والإنكماش يؤدي إلى تفتت الطوب وتحلل مكوناته وفي كثير من المباني الطينية التي تتعرض للتأثير المباشر لمياه الأمطار أو مياه الري والصرف ونحوها تتحول كتل الطوب اللبن إلى ما يشبه العجين حيث تضع معالم الطوب نتيجة التحلل بفعل المياه.

٦-٣-١-١ تأثير المياه الأرضية Ground water effect:

إن المياه الأرضية لها دوراً خطيراً في تدمير وتلف المنشآت الأثرية وبالأخص المباني الطينية، وتتسبب المياه الأرضية ذات الملوحة العالية في حدوث سلسلة كبيرة من التلف للتركيب المعدني لمواد البناء من أحجار وطوب ومونات وشيد...إلخ، كما تتسبب تلك المياه في ضعف التركيب الفيزيائي Physical structure لهذه المواد^(١)

ويعتبر تغير مناسيب المياه الأرضية بسبب تغير نظام الري كما حدث في مصر وبخاصة بعد بناء السد العالي وتغيير نظام الصرف الصحي وتغذية المباني بالمياه أدى إلى إرتفاع مناسيب المياه الأرضية في التربة، مما أدى إلى تسرب المياه إلى الحوائط والأسقف، وبالتالي حدوث هبوط غير منتظم في بعض أجزاء المبنى التاريخي كالأرضيات والحوائط والأعمدة وغيرها من العناصر المعمارية، كما تتسبب تلك المياه في تآكل الطوب وتفنتها، فضلاً عما تسببه المياه الأرضية من تأثيرات سيئة على أنواع التربة المختلفة، فتسبب سيولة في التربة الرملية وإنتفاش في التربة الطينية الأمر الذي يؤدي إلى حدوث ميول في العناصر المعمارية كالواجهات، وربما إنهيارها بمرور الوقت^(٢)

ومن الجدير بالذكر أن ما يعزز من فعل المياه الأرضية على المنشآت الأثرية وخاصة الطينية هو وجود بعض البحيرات أو الترع حيث تسرب المياه المحملة بالأملاح إلى التربة أسفل المنشآت الأثرية^(٣)

١ Abd elhady, M. (1993, May), The structural damage of the building stones as effects of the physio-chemical factors in stone material in monuments, diagnosis, and conservation, Second course, Heraklion-crete.

٢ القاضي، شوكت محم لطفى، عبد الوارث، أمل عبد الوارث محمد، أحمد، كامل عبد الناصر - تدهور المباني التاريخية في الدول العربية - الأسباب وطرق الوقاية-ورقة مقدمة إلى ندوة إدارة الكوارث وسلامة المباني في الدول العربية، الرياض، السعودية - يناير ٢٠٠٨م.

٣ محمود عبد الحافظ محمد آدم-الإرث المعماري الطيني في الواحات المصرية -المخاطر وسبل الحماية و الإرتقاء - ورقة مقدمة إلى ندوة إدارة الكوارث وسلامة المباني في الدول العربية، الرياض، السعودية-ندوة أمن وسلامة الآثار السياحية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، من ٤-٦ أغسطس ٢٠١٥م.

٦-٣-١-٢ تأثير مياه الأمطار Rain water effect

الأمطار لها دور كبير في تلف المنشآت الطينية الأثرية والتراثية سواء بتأثيرها الميكانيكي الناتج عن قوة إرتطام قطرات المطر بالمباني الطينية والتي تترك أثرها في صورة خطوط رأسية على الجدران عادة ما تتحول بمرور الوقت إلى شقوق وفواصل مما يضعف الخصائص الإنشائية للمبنى أو نتيجة التأثير الفيزيائي للأمطار حيث يؤدي جريان الماء وتجمعه أسفل أساسات المباني الطينية إلى تحللها وضعفها بمرور الوقت، وقد يؤدي ذلك إلى إنهيار المبنى بالكامل^(١).

٦-٣-٢ تأثير الرياح و العواصف Wind & storms effect

تتسبب الرياح في تدمير المنشآت الأثرية والتراثية فالرياح بما تحمله من أتربة ورمال وحصى تعمل على تشويه أسطح وواجهات المباني الأثرية ، كما تتسبب الأحمال والضغط الريحية في حدوث التصدعات والميول والإنهيارات للجدران والعناصر المعمارية المعرضة لهذه الضغوط بشكل مباشر، كما تعمل الرياح على إزالة طبقات الشيد الطيني في المباني المشيدة بالطوب اللبن^(٢)، مما يجعل كتل الطوب عرضة للتلف بواسطة عوامل التجوية المختلفة^(٣)، ومن جانب آخر تعتبر الرياح من عوامل الإرساب وتحريك الكتلان الرملية وسفى الرمال^(٤).

١ محمود عبد الحافظ محمد آدم-المرجع السابق -ص ٨.

٢ Sandrolini, F., Franzoni, E., Cuppini, G., & Caggiati, L. (2007), Materials decay and environmental attack in the Pio Palace at Carpi: A holistic approach for historical architectural surfaces conservation, Elsevier, Building and Environment (42)

٣ سليم ،محمد صبرى محسوب (١٩٩٢) ،صحراء مصر الغربية ،دراسة فى الجغرافيا الطبيعية ،القاهرة ،كلية الآداب، جامعة القاهرة.

٤ صفى الدين ، محمد والدناصورى، جمال وعبد الحكيم ،محمد صبحى و عبد العاطى ،أبو بكر على (١٩٥٧) ،دراسات فى جغرافيا مصر ،دار مصر للطباعة.

٦-٣-٣ تأثير حشرات النمل الأبيض White ants effect

إذا ما تناولنا المخاطر التي يتعرض لها التراث المعماري الطيني فلا ينبغي أن نغفل تأثير العوامل البيولوجية، خاصة تلك المتمثلة في هجوم النمل الأبيض على المباني الطينية وتغذيها على المادة السليلوزية الموجودة في المواد العضوية بالطوب، أو تلك الموجودة في العناصر الخشبية المستخدمة في المباني الطينية بكثرة، سواء في الأعتاب أو الأبواب... إلخ ويعتبر النمل الأبيض والنحل البرى من أكثر العوامل البيولوجية تأثيراً على المنشآت الطينية بالمباني الأثرية، مما يؤدي لتجوية كتل الطوب والمونة وفقدانها لخواصها الميكانيكية وقدرتها على تحمل الضغوط والأحمال الواقعة عليها كذلك أصبحت هذه الكتل أكثر عرضة لعوامل التلف الأخرى وأقل مقاومة لها، كل ذلك أدى إلى تهاوى العديد من الجدران والمباني الطينية وتحولها إلى أكوام من التراب بعد أن أصبحت فريسة سهلة لتلك الحشرات^(١).

٦-٣-٤ تأثير الزلازل Earthquakes effect

تعتبر المخاطر الناتجة عن الزلازل من أشد المخاطر التي يتعرض لها الإنسان والمباني والتراث، وذلك لفجأتها وسرعتها وقوتها التدميرية الكبرى وأيضاً صعوبة التنبؤ بحدوثها مهما تطورت أساليب الرصد الزلزالي، ولذا تعد المخاطر الزلزالية من الصعوبات التي يقف الإنسان حيالها عاجزاً، ولا طاقة له بمجابهتها، إلا قليلاً من التدابير التي تحد من آثارها الضارة، ولا تجدى في كثير من الأحيان أمام الزلازل العاتية المدمرة.

٦-٣-٥ تأثير التلف البشرى Human damage factors

من أهم المخاطر الناتجة عن الفعل البشرى ما يتعلق بالسرقات والتعديات

١ عبد الحافظ، محمود (٢٠١٢)، دراسة تحليلية مقارنة في تلف و علاج و صيانة المباني الأثرية متعددة مواد البناء بواحتى الخارجة و الداخلة - تطبيقاً على بعض المباني الأثرية المختارة-رسالة دكتوراة غير منشورة - جامعة القاهرة-جمهورية مصر العربية.

على المباني والمواقع الأثرية، فقد وجد البشر في تلك المباني مصدراً سهلاً لنهب المواد التي يحتاجها جاهزة لإقامة مبانيه الجديدة.

ويمكن إنتزاع عناصر فنية جاهزة من المباني الأثرية والتاريخية ليدخلوها بغير شرعية في بيوتهم ومبانيهم لتزيينها، كما وجد البشر إغراء لا يقاوم في الثراء السريع عن طريق سرقة تلك المقتنيات ومواد البناء القديمة والإتجار بها، ويضاف إلى ذلك أعمال البحث والتقيب غير المشروع عن الآثار وقد يؤدي الأمر إلى تدمير المنشأ الأثرى بأكمله من أجل التقيب الغير قانونى، كما يؤدي الإستخدام السيء للمباني الأثرية أيضاً إلى إتلافها^(١)

ومن جانب آخر فإن إهمال المباني الأثرية والتراثية وهجرها وعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لها يعد من أكبر عوامل تلفها وخرابها.

٦-٤ الأسس والمنهجية العلمية عند الترميم والصيانة للمباني الطينية: يجب عند تناول المباني والمواقع الطينية الأثرية بالترميم والصيانة مراعاة الأسس العلمية المعتمدة في هذا المجال والتي تضمن عدم إستخدام مواد غريبة أو مضرّة بالمبنى على المدى القريب أو البعيد وأن يكون مشروع الترميم متكاملًا وشاملاً ومحققاً للهدف الأسمى من حماية التراث، ويجب أن يتضمن مخطط الترميم مراحل متتابعة وهي البدء أو المبادرة **Initiation**، ثم التقييم أو التقدير **Assessment**، ثم تعدد الإختيارات والحلول والحلول البديلة **Options**، وتطوير المشروع **Project development**، والتفعيل أو العمل الفعلى **Operation**، وإتباع متطلبات كل مرحلة بدقة يضمن نجاح مشروع الترميم للموقع الطينى الأثرى، كما يجب قبل الشروع فى ترميم المواقع الطينية عمل دراسة مستفيضة ومتعمقة لأبعاد عمليات الترميم والحفظ والصيانة وبعد عمل التوثيقات الشاملة للموقع والفحوص والإختبارات والتحليل اللازمة قبل البدء فى التنفيذ.

١ القاضى، شوكت محمد لطفى، عبد الوارث، أمل عبد الوارث محمد، كامل عبد الناصر (٢٠٠٨ يناير) -تدهور المباني التاريخية فى الدول العربية -الأسباب وطرق الوقاية -ورقة مقدمة إلى ندوة إدارة الكوارث و سلامة المباني فى الدول العربية - الرياض - السعودية.

*نتائج البحث:

- ١- تم عمل التوثيق الفوتوجرافى والمعمارى والفوتوجرامترى والتوثيق ثلاثى الأبعاد لمباني الطوب اللبن بحفائر عرب الحصن.
 - ٢- تم عمل الفحوص والتحليل اللازمة باستخدام الميكروسكوبات المختلفة والتحليل باستخدام حيود الأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء والفحوص والتحليل بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح المزود بوحدة EDX والرامان.
 - ٣- نتائج الفحوص والتحليل أن عينة الطوب اللبن هي عبارة عن طين متجانس الحبيبات يوجد به مسافات بينية دقيقة وأحياناً فجوات وشقوق نتيجة فقد الماء وعوامل التجوية والطين مخلوط بالرمل وروث البهائم بنسب قليلة كمادة ربط .
 - ٤- تمت دراسة تقنيات صناعة الطوب اللبن القديمة، وتمت دراسة تأريخ وتقنيات بناء مباني الطوب اللبن بحفائر عرب الحصن.
 - ٥- تمت دراسة تأثير التغيرات المناخية على تلف مباني الطوب اللبن بموقع حفائر عرب الحصن.
 - ٦- تم إقتراح الأسس والمنهجية العلمية عند الترميم والصيانة للمباني الطينية.
- ### *المراجع العربية:

- ١ القاضي، شوكت محم لطفى، عبد الوارث، أمل عبد الوارث محمد، أحمد، كامل عبد الناصر - تدهور المباني التاريخية فى الدول العربية - الأسباب وطرق الوقاية-ورقة مقدمة إلى ندوة إدارة الكوارث وسلامة المباني فى الدول العربية، الرياض، السعودية - يناير ٢٠٠٨م.
- ٢ تقرير حفائر بعثة جامعة عين شمس بموقع عرب الحصن بالمطرية (هليوبوليس) موسم ٢٠١٨م.
- ٣ دورية الملف المصرى الإلكترونية - مقال - جزء من العدد رقم ٩٩ - نوفمبر ٢٠٢٢م -
<https://acpss.ahram.org.eg/Esdarat/MalafMasry/99/files/downloads/Mallf-99-November-2022-Final.pdf>
- ٤ سليم، محمد صبرى محسوب (١٩٩٢)، صحراء مصر الغربية، دراسة فى الجغرافيا الطبيعية، القاهرة، كلية الآداب، جامعة القاهرة.

- ٥ صفى الدين ، محمد والدناصورى، جمال وعبد الحكيم ،محمد صبحى و عبد العاطى ،أبو بكر على (١٩٥٧) ،دراسات فى جغرافيا مصر ،دار مصر للطباعة.
- ٦ عبد الحافظ، محمود (٢٠١٢) ،دراسة تحليلية مقارنة فى تلف و علاج و صيانة المباني الأثرية متعددة مواد البناء بواحتى الخارجة و الداخلة - تطبيقاً على بعض المباني الأثرية المختارة-رسالة دكتوراة غير منشورة - جامعة القاهرة-جمهورية مصر العربية.
- ٧ محمد عادل محمد عبد المنعم ،العمارة فى نل بسطة (المباني المشيدة بالطوب اللبن) ،كلية الآداب ،جامعة الزقازيق،١٩٨٩م.
- ٨ محمود عبد الحافظ محمد -دراسة علاج وصيانة المنشآت الطينية التاريخية-تطبيقاً على بعض المواقع الأثرية لمدينة القصر الإسلامية بواحة الداخلة -- رسالة ماجستير -كلية الآثار - جامعة القاهرة -قسم الترميم -٢٠٠٧م .
- ٩ محمود عبد الحافظ محمد آدم-الإرث المعمارى الطينى فى الواحات المصرية -المخاطر وسبل الحماية و الإرتقاء - ورقة مقدمة إلى ندوة إدارة الكوارث وسلامة المباني فى الدول العربية، الرياض، السعودية-ندوة أمن وسلامة الآثارالسياحية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، من ٤-٦ أغسطس ٢٠١٥م.

*References:

- 1 Abd elhady, M. (1993, May), The structural damage of the building stones as effects of the physio-chemical factors in stone material in monuments, diagnosis, and conservation, Second course, Heraklion-crete.
- 2 Historiographie in der Antike, Herausgegeben von, Klaus Adam, Walter de Gruyter.Berlin. New York, 2008
- 3 Mamdouh El-Damaty, “The Throne Chapel of Ramesses II in Arab El-Hisn”, in Ayman Wahby and Penelope Wilson, The Delta Survey Workshop: Proceedings from Conferences held in Alexandria (2017) and Mansoura (2019), in Archaeopress Egyptology 41, 2022
- 4 Sandrolini, F., Franzoni, E., Cuppini, G., & Caggiati, L. (2007), Materials decay and environmental attack in the Pio Palace at Carpi: A holistic approach for historical architectural surfaces conservation, Elsevier, Building and Environment.